

Tabela nr 3 Załącznik do SOPZ Lista prac do wykonania na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Nr	Zakres robót	Opis lokalizacji prac	Adres lub działka	Uwagi	pozycja z tabeli 1 i 2
1	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Uszkodzona zasuwa przyłącza do budynku	Bronisze ul. Czereśniowa 15	droga gminna/działki prywatne	21
2	Wymiana zasuwy liniowej Dn 80-100 na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Wyciek ze studni wodomierzowej za licznikiem na posesji. Uszkodzona zasuwa na przyłączy, w jezdni asfaltowej	Bronisze ul. Kręta 4	droga gminna/działki prywatne	7
3	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji instalacji	Problem z zaworem przyłącza w budynku. Właściciel będzie przerabiał instalację wewnątrz budynku. Brak możliwości zamknięcia wody. Zasuwa jest pod asfaltem.	Bronisze, ul. Kwiatowa 2	droga gminna/działki prywatne	21
4	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa 49	droga gminna/działki prywatne	4
5	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa (Hala przy ul. Ceramicznej 2)	droga gminna/działki prywatne	4
6	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa 17	droga gminna/działki prywatne	4

7	Wymiana węzła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa 41	droga gminna/działki prywatne	4
8	Wymiana węzła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa 57	droga gminna/działki prywatne	4
9	Wymiana węzła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa 79	droga gminna/działki prywatne	4
10	Wymiana węzła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Sprawdzono hydranty uszkodzone - do wymiany. Nie można używać.	Domaniewek Pierwszy ul. Południowa 91	droga gminna/działki prywatne	4
11	Wymiana hydrantu Dn 80 nadziemnego	Uszkodzony hydrant i wyciek wody na pole. Zamknięta zasuwa przed hydrantem	Domaniewek Pierwszy, ul. Południowa (200 metrów od ul. Ceramicznej)	droga gminna/działki prywatne	1
12	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji instalacji	Brak zamknięcia wody, zawór przed wodomierzem nie zamyka, brak możliwości wymiany wodomierza	Duchnice, ul. Tuwima 13	droga gminna/działki prywatne	20

13	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Uszkodzony hydrant dn 80 w poboczu drogi.	Gołaszew ul. Gołaszewska przy przejeździe kolejowym	droga gminna/działki prywatne	4
14	Wymiana hydrantu Dn 80 (nadziemny i podziemny)	Uszkodzony hydrant nadziemny, leje się z hydrantu. Zamknięto zasuwę przy hydrancie.	Kaputy, ul. Wygodna 40	droga gminna/działki prywatne	1
15	Wymiana i regulacja wysokościowa pokrywy studni kanalizacyjnej o średnicy 600 mm typu ciężkiego wykonanej z żeliwa	Uszkodzona podbudowa betonowa pod włazem przed przepompownią	Konotopa, ul. Rajdowa dz nr 110/2 wjazd do przepompowni ZWiK	droga gminna/działki prywatne	37
16	Wymiana obudowy zasuwy wodociągowej dn 40-150	Awaria klucza do zasuwy. Prawdopodobnie skrzywiony. Próba zamknięcia zasuwy. Opór na kluczu, brak możliwości jakiegokolwiek ruchu zasuwy.	Macierzysz, ul. Mazowiecka 17	droga gminna/działki prywatne	29
17	Wymiana zasuwy liniowej Dn 80-100 na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Brak zasuwy przyłącza wody do bloku, brak możliwości wymiany wodomierza Wymiana zasuwy przyłącza dn 80	Ożarów Mazowiecki ul. Floriana 3 A	droga gminna/działki prywatne	7
18	Wymiana kombinacji zasuw liniowych 3 szt z trójnikiem kołnierзовym żeliwnym dn 80-100 na sieci wodociągowej PE/PVC 90-110 Wymiana hydrantu Dn 80 (nadziemny i podziemny)	wymiana wężła zasuw liniowych dn 200 i hydrantu nadziemnego	Ożarów Mazowiecki ul. Floriana/Partyzantów	droga gminna/działki prywatne	16 i 1
19	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	brak możliwości zamknięcia zasuwy do nieruchomości	Ożarów Mazowiecki ul. Nadbrzeżna 28	Droga gminna	20

20	Wymiana zasuw przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	zasuwa przyłączeniowa niesprawna	Ożarów Mazowiecki ul. Partyzantów 23	Droga gminna	19
21	Wymiana zasuw przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Zawory przy wodomierzu nie zamykają, zasuwa dokręcona po zamknięciu, brak spadku ciśnienia wody	Ożarów Mazowiecki, ul. Aksamitna 3	droga gminna/działki prywatne	20
22	Wymiana obudowy zasuw wodociągowej dn 40-150	Niedziałająca zsuwa, skrzywiony klucz. Brak możliwości zamknięcia wody. Podjęta próba zakręcenia zasuw.	Ożarów Mazowiecki, ul. Jutrzenki 45/2	droga gminna/działki prywatne	29
23	Wymiana hydrantu Dn 80 (nadziemny i podziemny)	Wyłamany hydrant przez samochód osobowy. Zabranie hydrantu, posprzątanie plastików od samochodu.	Ożarów Mazowiecki, ul. Kapucka za ul. Inżynierską	droga gminna/działki prywatne	1
24	Wymiana zasuw przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Podjęto próbę zamknięcia zasuw na przyłączy wody, podczas otwierania zasuw zerwał się klucz przy zasuwie na zawleczce	Ożarów Mazowiecki, ul. Mazowiecka 12 A	droga gminna/działki prywatne	19
25	Wymiana zasuw przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Brak zasuw przyłącza wody do budynku, prawdopodobnie pod kostką. Poszukiwania nic nie dały.	Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 38 - od ul. Floriana	droga gminna/działki prywatne	20
26	Wymiana zasuw przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Brak możliwości wymiany wodomierza, który znajduje się w łazience przy podłodze, zasuwa nie zamyka wody-zawór przy wodomierzu do wymiany, nie trzyma.	Ożarów Mazowiecki, ul. Robotnicza 2	droga gminna/działki prywatne	20

27	Naprawa z wymianą zasuwy i obudowy zasuwy dn 40 przyłącza kanalizacji ciśnieniowej	W trakcie podjęcia demontażu pompy w przepompowni przydomowej stwierdzono uszkodzoną zasuwę i niesprawny zawór w przepompowni.	Ożarów Mazowiecki, ul. Rumiana 3	droga gminna/działki prywatne	44
28	Wymiana i regulacja wysokościowa pokrywy studni kanalizacyjnej o średnicy 300 - 400 mm typu ciężkiego z teleskopem	Uszkodzona studzienka kanalizacyjna, przekoszony dekiel. Studzienka jest na wjeździe do bramy w ulicy, zaznaczona kredą	Ożarów Mazowiecki, ul. Wiejska 6	droga gminna/działki prywatne	41
29	Wymiana i regulacja wysokościowa pokrywy studni kanalizacyjnej o średnicy 300 - 400 mm typu ciężkiego z teleskopem	uszkodzona pokrywa studni kanalizacji sanitarnej fi 400	Ożarów Mazowiecki, ul. Wiejska 8	droga gminna/działki prywatne	41
30	Wymiana hydrantu Dn 80 podziemnego	Dekiel nie domyka, wystają kły regulacja wysokościowa skrzynki hydrantowej	Ożarów Mazowiecki, ul. Zgody 21	droga gminna/działki prywatne	2
31	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką, obsypką i zasypką instalacji	Zerwany klucz na zasuwie, brak możliwości zamknięcia wody do posesji. Właściciel prosił o zamknięcie wody w celu wymiany instalacji w budynku	Ożarów Mazowiecki, ul. Zgody 21 A	droga gminna/działki prywatne	20
32	Wymiana kombinacji zasuw liniowych 3 szt z trójnikiem kołnierзовym żeliwnym dn 100-150 na sieci wodociągowej PE/PVC 110-160 i Wymiana hydrantu Dn 80 (nadziemny i podziemny)	Węzeł zasuw przy zamykaniu wody uległ uszkodzeniu. Do wymiany 3 zasuwy wraz z hydrantem podziemnym.	Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego / Graniczna	droga gminna/działki prywatne	2 i 14
33	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Zgłoszenie brudnej wody po naprawie awarii. Podjęto próbę przepłukania przyłącza, nie trzyma zasuwa, brak możliwości zdjęcia wodomierza.	Piotrkówek Mały, ul. Pogodna 21	droga gminna/działki prywatne	21

34	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Uszkodzone hydranty nadziemne + zasuwy	Płochocin, ul. Anny Walentynowicz 1	droga gminna/działki prywatne	5
35	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Uszkodzone hydranty nadziemne + zasuwy	Płochocin, ul. Anny Walentynowicz 5	droga gminna/działki prywatne	5
36	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Hydrant nadziemny, brak możliwości otwarcia i pomiaru	Płochocin, ul. Fryderyka Chopina 28	droga gminna/działki prywatne	5
37	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Zasuwa liniowa usytuowana przy ogrodzeniu, wymiana klucza,	Płochocin, ul. Stołeczna 103	droga gminna/działki prywatne	28
38	Wymiana obudowy zasuwy wodociągowej dn 40-150	Zaasfaltowana zasuwa od przepompowni przydomowej kanalizacji sanitarnej	Płochocin, ul. Stołeczna 123	droga gminna/działki prywatne	30
39	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Właściciel zgłosił awarię przyłącza, w budynku brak zasuwy do posesji. Konieczne zamontować zasuwy przed budynkiem w trawniku 2 szt.	Płochocin, ul. Stołeczna 193	droga gminna/działki prywatne	19
40	Wymiana zasuwy liniowej Dn 80-100 na sieci wodociągowej PE/PVC 110	uszkodzona zasuwa dn 80 do hydrantu przecieka w pozycji otwartej	Pogroszew kolonia ul. Polna 5	Droga gminna	7

41	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Brak zasuwy przyłącza do budynku, pewnie wyorana. Brak skrzynki zasuwy.	Święcice, ul. Kopytowska 67	droga gminna/działki prywatne	19
42	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Niesprawną zasuwa domowa, brak możliwości dokręcenia zasuwy, klucz z pręta	Święcice, ul. Poznańska 549	droga gminna/działki prywatne	22
43	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Brak zasuwy przyłącza wody do budynku na posesji. Brak możliwości wymiany wodomierza.	Święcice, ul. Poznańska 682 i 682 A	Droga krajowa nr 92 w pasie zieleni za chodnikiem	19
44	Wymiana węzła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierzykowym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Uszkodzony hydrant nadziemny	Święcice, ul. Rieczna 5	droga gminna/działki prywatne	4
45	Wymiana zasuwy liniowej Dn 80-100 na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Uszkodzona zasuwa liniowa,	Święcice, ul. Słoneczna / Rieczna	droga gminna/działki prywatne	9
46	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Brak możliwości zakręcenia zasuwy. Próba zakręcenia nie powiodła się, zasuwa nie domyka, Pan chce przeprowadzić remont instalacji.	ul. Dąbrowskiego 12, Ożarów Mazowiecki	droga gminna/działki prywatne	20
47	Wymiana hydrantu Dn 80 (nadziemny i podziemny)	Niesprawny hydrant z zasuwą oraz drugi uszkodzony, cieknie woda, brak możliwości zamknięcia	Umiastów, ul. Umiastowska w drodze szutrowej dz.nr 65/1	droga do posesji 70 A i C	1

48	Wymiana wężła hydrantowego (hydrant nadziemny podziemny dn 80) z zasuwą dn 80 i trójnikiem kołnierзовym na sieci wodociągowej PE/PVC 110	Niesprawny hydrant z zasuwą oraz drugi uszkodzony, cieknie woda, brak możliwości zamknięcia	Umiastów, ul. Umiastowska w drodze szutrowej dz.nr 65/1	droga do posesji 70 A i C	4
49	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Uszkodzona zasuwa domowa sieć wodociągowa dn 100 na działce po przeciwnej stronie jezdni w działce prywatnej.	Wieruchów ul. Wieruchowska do nr 104	Przyłącze wykonane ze stali droga powiatowa	19
50	Wymiana zasuwy przyłącza dn 40 z opaską na sieci wodociągowej PE/PVC 90 -110 z podsypką obsypką i zasypką instalacji	Brak zasuwy przyłącza wody do budynku, zasilanie jest od ulicy Jagodowej. W budynku brak podpiwniczenia, brak lokalizacji, jak nachodzi przyłącze. Zamknięto zasuwy liniowe na odcinku Jagodowa - Michałowska -Jagodowa-Agrestowa. Był brak wody.	Wolskie, ul. Jagodowa 57 brak przyłącza na mapie	droga gminna/działki prywatne	21
51	Wymiana hydrantu Dn 80 podziemnego	Uszkodzony hydrant podziemny -	Wolskie, ul. Jagodowa/Agrestowa	droga gminna/działki prywatne	1